



SIBOL

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER



EN 149

DUST MASK

Polig. Torrelarragoiti
48170- Zamudio- Vizcaya- SPAIN

<https://www.spasciani.com/es/>

Name & Adresse of the Notified Body having issue EC/UE certificate according Regulation 2016/425:
CETE APAVE SUDEUROPE: B.P. 193, 13322 MARSEILLE CEDEX,16.
FRANCE
Notified body identification number: 0082
ITALCERT S.r.l.: Viale Sarca, 336 - 20126 MILANO (MI) - ITALY. Notified body identification number: 0426

Name & Adresse of the monitoring Notified Body according to annex VIII Module D, Regulation 2016/425:
AENOR INTERNACIONAL S.A.U: Génova,6. 28004 Madrid - Espana
Notified body identification number: 0099

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES MASCARILLAS PARA PARTICULAS

ÁREAS DE UTILIZACIÓN

Semi-máscara filtrante contra las partículas de cat. III. Este EPI cumple con los requisitos de salud y seguridad establecidos en el Reglamento 2016/425 / UE y con la norma EN 149: 2001 + A1: 2009. De acuerdo con los resultados obtenidos durante las pruebas técnicas correspondientes, se clasifican en una de las siguientes categorías: FFP1, FFP2, FFP3. Antes de su uso, verifique la categoría del EPI, que viene indicada en el empaquetado y en la propia máscara.

ANTES DE SU USO

1. Compruebe que la máscara y sus componentes se encuentran en perfectas condiciones. Si no es así, no usar la máscara.
2. No utilizar esta máscara si no se conoce la concentración del contaminante o si se trata de un contaminante inmediatamente peligroso para la vida o la salud.
3. Comprobar la fecha de caducidad indicada en el embalaje antes de su uso.
4. Las máscarillas marcadas con NR están diseñadas para un solo turno de trabajo (uso único, desechar después de usar).
- Las máscarillas con R están diseñadas para más de un turno de trabajo, siguiendo las recomendaciones de limpieza y desinfección abajo indicadas y almacenando las máscarillas en su empaquetado de origen según las condiciones de almacenamiento recomendadas en el embalaje.
5. Esta máscara contra el polvo NO PROTEGEN al usuario contra gases o vapores y disolventes de pintura en aerosol.
6. Utilizar únicamente contra polvo, partículas y aerosoles (sólidos y líquidos) en atmósferas debidamente ventiladas, donde la concentración de oxígeno supere el 19,5%* vol. No utilizar en atmósferas con concentraciones altas de oxígeno (> 25% * vol.). * Los límites de concentración de O2 pueden variar de diferentes países de acuerdo con los estándares nacionales.
7. Abandonar la zona de trabajo si la respiración se vuelve difícil o si se tiene la sensación de angustia o vértigo.
8. No alterar ni modificar el producto de ninguna manera.
9. Cambiar la máscara si se tiene dificultad al respirar; - si está dañada; - si detecta olor o sabor de contaminante.
10. La utilización de la máscara está desaconsejada a personas con barba, ya que ésta puede reducir la eficacia del producto.
11. Este producto puede causar alergias a ciertos usuarios, por favor, deje de usarlo inmediatamente si se encuentran con ese problema.
12. No utilizar en atmósferas explosivas.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio y seco a una temperatura comprendida entre -10°C y +40°C, con una humedad relativa máxima de 80%. Conservar las máscarillas en su caja de origen, no expuestas a la luz directa desde su uso.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

- 1.Coger la máscara firmemente y pasar la goma inferior del atalaje por la cabeza hasta colocarla en la nuca;
- 2.Colocar con cuidado la máscara sobre la nariz y llevar la goma superior del atalaje hasta la coronilla;
- 3.Asegúrese de un buen ajuste tirando de los elásticos de la fijación hacia atrás y ajustando hasta que se sienta cómodo.
- 4.Asegúrese de que la pieza metálica de la nariz se adapte perfectamente a la forma de la nariz.

AJUSTE DE LA FIJACIÓN

La fijación se ajusta completamente haciendo el bucle de la cinta de nuevo alrededor de la pieza de fijación de plástico.

COPROBACIÓN DEL AJUSTE

Antes de acceder a la zona contaminada es necesario comprobar la hermeticidad de la máscara. Para ello cubrir el contorno de la máscara con ambas manos y exhalar vigorosamente. Cualquier fuga alrededor del cierre de la máscara deberá eliminarse obligatoriamente antes de entrar en el área contaminada.

En este caso, reemplazar la máscara.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para las máscarillas marcadas con R, si es necesario, la limpieza y desinfección debe hacerse de la siguiente manera (después de cada uso):

*Utilizar las bayetas de limpieza Seybol n°89000128.

*Limpiar suavemente, sin hacer fuerza, la parte exterior de la máscara con el producto de limpieza suministrado. Limpiar con un paño húmedo el contorno interior donde la máscara está en contacto con la cara del usuario.

* Dejar secar antes de reutilizar.

La eliminación de las máscarillas contaminadas debe hacerse de acuerdo con la legislación nacional.

EN INSTRUCTIONS FOR USE DUST MASK

USAGE FIELD

Sibol particle filtering facepieces are III cat. PPE compliant with health and safety requirements of 2016/425/EU Regulation and with standard EN 149:2001+A1:2009.

In accordance with the results obtained during the relevant technical tests, they are classified into one of the following categories: FFP1, FFP2, FFP3. Before using the device, check the category of the respirator, which is indicated on the packaging and on the facepiece itself.

BEFORE USE

1. Check that the facepiece and its components are in perfect conditions. If not, do not use the mask.
2. Make sure the environment is suitable for use before donning the mask. Do not use this device when concentration of contaminants is unknown or the contaminant is dangerous also in low concentrations.
3. Please check the expiring date on packaging before use.
4. Facepieces marked with NR are designed only for one working shift (single use, dispose after use).
- Facepieces marked with R are designed for more than one working shift, following the indications of cleaning below and storing the masks in their original packaging according to the storage conditions recommended on the packaging.
- 5.This dust mask DOES NOT PROTECT the user against gases or vapours and solvents from spray painting.
- 6.To be used only against dusts, particles and aerosol (solid and liquid) in atmospheres properly ventilated, where oxygen concentration exceeds 19,5% * vol. Do not use in atmospheres high (>25% * vol.) oxygen concentrations. *O2 concentrations limits can vary from different countries according to national standards.
- 7.Leave the working area if breathing becomes difficult and if dizziness or other distress occurs.
- 8.Do not alter or modify this product in any way.
- 9.Replace the facepiece if: - breathing becomes difficult; - it is damaged - you can taste or smell the contaminant
10. Persons with facial hair are advised not to use dust masks. It might affect the efficiency of the product.
- 11.This product may cause allergy to certain user, please stop using it immediately if you encounter such problem.
12. Do not use in explosive environments.

STORAGE

Store in a clean and dry room, away from the sunlight and heat with a temperature range of (-10°C to +40°C) and 80% maximum relative humidity of storage conditions. Keep respirators in the original packaging away from direct sunlight until use.

WARNING

The user must be informed of the correct use of the dust mask. If these instructions are not observed the efficiency of the dust mask might be reduced and it might cause danger to the user.

DONNING INSTRUCTIONS

1.Hold the facepiece firmly and place the bottom headband over the head, behind the neck.

2. Place the mask on the face taking care to place the upper elastic on the top of the head.

3. Make sure you have correctly positioned the facepiece by adjusting the elastic fastening with your fingers until you feel a good fit.

4. Ensure the nose clip is securely moulded around the nose.

FITTING CHECKS

Before entering the contaminated area check that the seal of the dust mask has been achieved. Cover the contour of the mask with both hands and exhale vigorously. Any possible leak must be necessarily eliminated before entering the contaminated area. In this case, replace the dust mask.

CLEANING & MAINTENANCE

For the devices marked with R, if necessary, the cleaning must be done the following way (after each use):

*Use Sibol cleaning wipes code 89000128.

*Gently clean the outside part of the mask with the wipes provided. The inner boundary where the mask is in contact with the user's face must be cleaned with a wet cloth.

*Let it dry before reusing.

It is advisable to keep new devices in their original packaging during transport and storage, to protect them from shocks and dust.

Dispose of contaminated respirators in accordance with relevant national regulations.

FR

NOTICE D'INFORMATION POUR L'UTILISATION MASQUE ANTI-POUSSIÈRES

DOMAINE D'UTILISATION

Demi-masque filtrant contre les particules satisfait les exigences essentielles de sécurité de la 2016/425-Reglement (UE) et à la norme EN149:2001+A1:2009.

Conformément aux résultats obtenus lors des tests techniques concernés, ils sont classés dans l'une des catégories suivantes: FFP1, FFP2, FFP3. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez la catégorie du respirateur, qui est indiquée sur l'emballage et sur le masque lui-même.

AVANT CHAQUE UTILISATION

1. Contrôler que le masque et les pièces qui le composent sont en parfaites conditions. Dans le cas contraire, ne pas s'en servir.

2. Ne pas utiliser ce demi-masque si l'on ne connaît pas la concentration du polluant ou si l'il s'agit d'un polluant immédiatement dangereux pour la vie ou la santé;

3. Vérifier la date d'utilisation qui figure sur l'emballage, avant chaque utilisation.

4. Les masques marqués NR sont conçus pour être utilisés une seule journée de travail (usage unique, à détruire après utilisation).

Les masques marqués R sont conçus pour être utilisés plus d'une journée de travail en suivant les recommandations de nettoyage et désinfection ci-dessous et en stockant les masques dans leur emballage d'origine suivant les conditions de stockage recommandées sur l'emballage.

5. Ce masque NE PROTÉGE PAS l'utilisateur contre les gaz, les vapeurs ou les solvants de peinture au spray.

6. A utiliser uniquement contre les particules et aerosols (solides et liquides), dans des zones suffisamment ventilées et où la concentration oxygène est supérieure à 19,5% en volume ;

7. Abandonner la zone de travail si la respiration devient difficile ou s'il se produit une sensation d'anxiété ou de vertige ;

8. N'alléger ni ne modifier le masque d'aucune manière ;

9. Changer le masque : - si l'on a des difficultés à respirer ; - si l'il est endommagé - si l'on détecte une odeur ou un goût de polluant.

10. L'utilisation du masque est déconseillée aux personnes portant la barbe, étant donné que cela peut affecter l'efficacité du produit.

11. Ce produit peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes. Si c'est le cas, cessez d'utiliser ce produit immédiatement.

12. Ne pas utiliser dans des atmosphères explosives.

STOCKAGE

Stockez dans un endroit sec et propre à une température comprise entre -10°C et +40°C, avec une humidité relative maximum de 80%.

Conserver les masques dans leur emballage d'origine, ne pas exposer aux rayons du soleil jusqu'à leur utilisation.

AVERTISSEMENT

En cas de non respect de ces instructions l'efficacité du masque peut s'en trouver réduite, pouvant entraîner des risques pour l'utilisateur.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE DU MASQUE

1.Prendre le masque fermement et passer la bride inférieure sur la nuque ;

2.Mettre le masque sur le visage en ayant soin de placer la bride supérieure sur le haut de la tête ;

3.Assurez-vous de la bonne position du masque en tirant sur les élastiques de la fixation vers le visage et ajustez-le, jusqu'à ce que vous soyez à l'aise ;

4.Assurez-vous que la pince de nez épouse parfaitement la forme du nez.

AJUSTEMENT DE LA FIXATION

La fixation s'ajuste complètement en enroulant l'élastique autour de l'attache plastique.

VERIFICATION DE L'AJUSTEMENT

Avant de pénétrer dans la zone polluée, vérifier l'étanchéité du masque. Pour cela, couvrir le pourtour extérieur du masque avec les deux mains et expiration vigoureusement. Une fuite éventuelle de la fermeture du masque devra obligatoirement être éliminée avant d'entrer dans la zone polluée. Dans ce cas, changez le masque.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour les masques marqués R, si nécessaire, le nettoyage et la désinfection doivent se réaliser de la manière suivante (après chaque utilisation):

* Utiliser les lingettes nettoyantes Seybol N°89000128.

* Nettoyer légèrement, sans trop forcer, la partie extérieure du masque avec le nettoyant fourni. Nettoyer avec un chiffon humide le contour intérieur où le masque est en contact avec le visage.

*Laisser sécher avant réutilisation.

Le traitement des déchets de masques contaminés doit être en accord avec la législation en vigueur dans le pays.

IT

ISTRUZIONI PER L'USO DEI FACCIALI FILTRANTI

CAMPO D'APPLICAZIONE

I facciali filtranti antipolvere Sibol sono DPI di III categoria conformi ai requisiti essenziali della Regolamento 2016/425/UE e alla norma EN 149:2001+A1:2009.

Conformemente ai risultati ottenuti durante le pertinenti prove tecniche, sono classificati in una delle seguenti categorie: FFP1, FFP2, FFP3. Prima di utilizzare il dispositivo, verificare la categoria del respiratore, che è indicata sull'imballo e sul facciale stesso.

PRIMA DELL'USO

1. Controllare l'integrità del dispositivo in tutti i suoi componenti: qualora risultati danneggiato non usarlo.

2. Non utilizzare il facciale se non si conosce la concentrazione della sostanza inquinante o se si tratta di un'inquinante nociva o pericoloso anche in basse concentrazioni.

3. Controllare la data di scadenza sulla confezione.

4. I facciali NR sono progettati per essere utilizzati una sola giornata di lavoro (monouso, da smaltire dopo l'uso).

I facciali marcati R sono utilizzabili per più di un turno di lavoro, seguendo le istruzioni di pulizia e disinfezione di seguito riportate e riponendo il dispositivo nell'imballo originale, secondo le condizioni di stoccaggio indicate sulla confezione.

5. Il facciale NON PROTEGGE da gas, vapori o solventi di pitture spray.

6. Da utilizzare unicamente contro particelle e aerosoli (solidi e liquidi) nelle aree ventilate a sufficienza; non usare in atmosfere povere (<19,5% * vol.) o arricchite (>25% * vol.) in ossigeno. *Le concentrazioni di O2 di riferimento possono variare da Paese a Paese in accordo alla normativa nazionale.

7. Allontanarsi dal posto di lavoro se diventa difficile respirare o se si avverte una sensazione di ansia o di vertigine.

8. Non alterare né modificare il facciale in alcun modo.

9. Sostituire il facciale se: - si hanno difficoltà a respirare; - è danneggiato; - si rileva un odore o un sapore di sostanza inquinante.

10. L'utilizzo di questo dispositivo è sconsigliato a chi porta la barba, in quanto quest'ultimo potrebbe compromettere la tenuta e l'efficacia del prodotto.

11. Questo prodotto può causare reazioni allergiche su alcuni soggetti.

In tali casi, interrompere immediatamente l'utilizzo.

STOCCAGGIO

Mantenere in un luogo asciutto e adeguato ad una temperatura compresa tra -10°C e +40°C, con un'umidità relativa massima di 80%. Conservare il prodotto all'interno dell'imballo originale, non esporre ai raggi del sole fino all'utilizzo.

AVVERTENZE

L'utente deve sempre essere informato sull'uso corretto dei facciali antipolvere. In caso non vengano rispettate queste istruzioni, l'efficacia della mascherina può essere ridotta, potendo comportare dei rischi per chi la utilizza.

INDOSSARE IL FACCIALE

1. Affermare la mascherina e passare l'elastico inferiore della bardatura sotto la nuca;

2. Appoggiare la mascherina sul viso avendo cura di posizionare l'elastico superiore sulla parte alta della testa;

3. Assicurarsi di aver correttamente posizionato il facciale adattando gli elastici di fissaggio con le dita e sistemandolo, finché non ci sente a proprio agio;

4. Assicurarsi di aver posizionato il naso in corrispondenza del ferretto stringinaso.

VERIFICA FUNZIONAMENTO

Prima di entrare nell'area inquinata, verificare che il facciale sia ben posizionato sul viso e che funzioni correttamente. Per fare ciò, coprire il perimetro esterno della mascherina con le due mani ed inspirare intensamente. Se si registra una perdita, provvedere a sostituire il facciale prima di accedere all'area inquinata.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per i facciali marcati R, se necessario, la pulizia e la disinfezione devono essere realizzate come segue:

*Utilizzare salviette di pulizia Sibol cod. 89000128.

*Pulire delicatamente, senza troppa forza, la parte esterna della mascherina con la salvietta. Pulire con un panno umido il bordo interno dove la mascherina è in contatto con il viso dell'utilizzatore.

*Lasciare asciugare all'aria prima di un nuovo utilizzo.

Si raccomanda di tenere i dispositivi nel loro imballo originario durante il trasporto e lo stoccaggio, in modo da proteggerli da eventuali urti ed esposizione alla polvere.

Lo smaltimento dei facciali usati deve essere effettuato in funzione dell'inquinante di contatto, conformemente alle leggi in vigore nel paese di utilizzo.

PT

MÁSCARA ANTI-POEIRA

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Semi-máscara filtrante contra partículas, satisfazem os requisitos essenciais da Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma EN149:2001+A1:2009.

De acordo com os resultados obtidos durante os testes técnicos relevantes, eles são classificados em uma das seguintes categorias: FFP1, FFP2, FFP3. Antes de usar o aparelho, verifique a categoria do respirador, que está indicada na embalagem e na própria peça facial.

ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO

1. Controle a integridade do produto, se está em perfeitas condições.

Se a máscara estiver danificada não a utilize.

2. Não utilizar esta máscara respiratória se não se conhecer a concentração do poluente ou se se tratar de um poluente perigoso para a vida ou para a saúde.

3. Verifique a data de validade na embalagem, antes de utilizar.

4. As máscaras marcas com NR são concebidas para serem utilizadas apenas um único dia de trabalho (de uso único, a serem destruídas após a utilização).

As máscaras marcas com R são concebidas para serem utilizadas mais de um dia útil, após a limpeza e desinfecção segundo as recomendações abaixo descritas e armazenar as máscaras nas suas embalagens originais com as condições de armazenamento recomendadas na embalagem.

5. Esta máscara NÃO PROTEGE o utilizador contra os gases, os vapores ou os dissolventes de pintura em spray.

6. Deve ser utilizada apenas contra as partículas e os aerossóis (sólidos e líquidos), em zonas suficientemente ventiladas e onde a concentração de oxigénio for superior a 19,5% em volume;

7. Abandonar a zona de trabalho se a respiração se tornar difícil ou se se notar uma sensação de ansiedade ou de vertigem;

8. Não alterar nem modificar a máscara de forma alguma;

9. Trocar de máscara: - se sentir dificuldade em respirar; - se ela estiver danificada;- se se detectar um odor ou um sabor a poluente.

10. A utilização da máscara não é aconselhável a pessoas que usem barba, já que esse facto pode afectar a eficácia do produto.
11. Este produto pode causar alergias a certos usuários, por favor, pára de usar imediatamente caso persistem os sintomas.

12. Não utilizar em atmosferas explosivas.

ARMAZENAMENTO

Guardar num lugar seco e limpo a uma temperatura que varie entre os -10°C e os +40°C, com uma humidade relativa máxima de 80%.

Conservar as máscaras na caixa de origem, não expor à luz direta até ao uso das mesmas.

RECOMENDAÇÕES

No caso destas instruções não serem respeitadas, a eficácia da máscara poderá ser diminuída, acarretando riscos para o utilizador.

INSTRUÇÕES PARA A COLOCADAÇÃO DA MÁSCARA

- 1.Pegar com firmeza na máscara e passar a fita inferior sobre a nuca;
- 2.Colocar a máscara sobre o rosto, tendo o cuidado de colocar a fita superior sobre o topo da cabeça;
- 3.Verificar a correcta posição da máscara puxando os elásticos de fixação para o rosto e ajustando-a, até se sentir confortável.
- 4.Verificar se o encaixe nasal assenta perfeitamente na forma do nariz.

AJUSTAMENTO DA FIXAÇÃO

A fixação ajusta-se completamente, enrolando o elástico em torno da fita plástica.

VERIFICAÇÃO DO AJUSTAMENTO

Antes de entrar na zona poluída, verificar a impermeabilidade da máscara. Para isso, cobrir o contorno exterior da máscara com as duas mãos e expirar vigorosamente. Uma eventual fuga pelo fecho da máscara deverá obrigatoriamente ser eliminada antes de entrar na zona poluída. Neste caso, trocar de máscara.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para as máscaras marcadas com R, se necessário, a limpeza e desinfecção devem realizar-se da seguinte forma (após cada utilização):

* Use toalhetes de limpeza Seybol nº89000128.

* Limpar ligeiramente, sem fazer muita força, a parte externa da máscara com o toalhete fornecido. Limpar com um pano molhado no contorno interior, onde a máscara está em contacto com o rosto ou usuário.

* Deixar secar antes da reutilização.

O tratamento das máscaras contaminadas deve estar de acordo com a legislação em vigor no país.

DE ANTISTÄUBMASKE

ANWENDUNGSBEREICH

Filtrierende Halbmaske zum Schutz gegen Partikel, erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 und die Norm EN149:2001+A1:2009.

In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der relevanten technischen Tests werden sie in einer der folgenden Kategorien eingetragen: FFP1, FFP2, FFP3. Überprüfen Sie vor der Verwendung der Geräte die Kategorie der Atemschutzmaske, die auf der Verpackung und auf dem Gesichtsschutz angegeben ist.

VOR DER ANWENDUNG

1. Vor der Anwendung muss eine Funktionsprüfung durchgeführt werden. Werden Schäden festgestellt, darf die Maske nicht benutzt werden.

2. Verwenden Sie diese Halbmaske nicht, wenn Sie die Konzentration des Schadstoffs nicht kennen oder es sich um einen Schadstoff handelt, der das Leben oder die Gesundheit direkt gefährdet.

3. Kontrollieren Sie das Ablaufdatum auf der Verpackung vor Gebrauch.

4. NR markierte Masken sollten nicht länger als einen Arbeitstag verwendet werden (zur Einzelnutzung, die nach Gebrauch vernichtet werden).

Masken R gekennzeichnet sind entworfen, um mehr als einen Arbeitstag verwendet zu werden, nach der Reinigung und Desinfektion können die Masken in ihrer Originalverpackung unter Einhaltung der empfohlenen Lagerungsbedingungen auf der Verpackung, wieder eingelagert werden.

5. Diese Maske SCHÜTZT den Anwender NICHT vor Gasen, Dämpfen und den Lösungsmitteln in Farbsprays;

6. Nur gegen Teilchen und Aerosole (in festen oder flüssigen Zustand) verwenden, in ausreichend belüfteten Bereichen in denen die Sauerstoffkonzentration mengenmäßig mehr als 19.5 % beträgt;

7.Verlassen Sie den Arbeitsbereich, wenn das Atmen schwierig wird oder Sie ein Gefühl von Beklemmtheit oder Schwindel empfinden;

8.Beeinträchtigen oder ändern Sie die Maske in keiner Weise;

9.Wechseln Sie die Maske: - wenn Ihnen das Atmen Schwierigkeiten bereitet; - wenn sie beschädigt ist; - wenn Sie den Geruch oder Geschmack eines Schadstoffs spüren.

10. Personen, die einen Bart tragen, wird von der Verwendung der Maske abgeraten, da dadurch die Wirksamkeit des Produkts beeinflusst werden kann.

11. Bei Personen mit empfindlicher Haut können Kontaktallergien auftreten. In diesem Fall die Gefahrenzone verlassen, und die Maske abnehmen.

12. Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden!

LAGERUNG

Lagerung an einem trockenen und sauberen Ort mit einer Temperatur, die zwischen einschließlich -10°C und +40°C liegt, mit einer maximalen relativen Feuchtigkeit von 80%.

In der Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort, vor Licht geschützt, lagern.

WARNHINWEIS

Falls diese Anweisungen nicht eingehalten werden, kann die Wirksamkeit der Maske abgeschwächt sein, das kann für den Verwender riskant sein.

ANWEISUNGEN FÜR DAS ANLEGEN DER MASKE

1.Nehmen Sie die Maske fest in die Hand und legen Sie sich das untere Band um den Nacken;

2.Legen Sie die Maske auf Gesicht und platzieren Sie das obere Band oben auf Ihrem Kopf;

3.Kontrollieren Sie die richtige Position der Maske, indem Sie an den Feststellungsgrummis Richtung Gesicht ziehen und diese regeln, bis Sie sich wohl fühlen;

4.Stellen Sie sicher, dass die Nasenklemmer sich perfekt an die Form Ihrer Nase anpassen.

ANPASSUNG DER BEFESTIGUNG

Die Befestigung passt sich vollständig an, wenn das Gummi um die Kunststoffbefestigung gewickelt wird.

ÜBERPRÜFUNG DER EINSTELLUNG

Überprüfen Sie vor Betreten des Schadstoffbereichs die Dichte der Maske. Bedecken Sie dafür das Äußere der Maske mit beiden Händen und atmen Sie stark aus. Ein eventuelles Loch im Verschluss der Maske muss obligatorisch beseitigt werden, bevor der Schadstoffbereich betreten wird.

In diesem Fall, die Maske wechseln.

REINIGUNG UND PFLEGE

Für die Maske, mit die R-Kennzeichnung, wenn nötig, muss eine Reinigung durchgeführt werden wie folgt (nach jedem Gebrauch):

* Seybol Reinigungstücher nº89000128 verwenden.

*Mit den Reinigungstüchern die ausseren Teile der Maske vorsichtig reinigen. Reinigen Sie die innere Gesichtsauflage mit einem nassen Tuch.

*Vor der Wiederverwendung trocken lassen.

Die Entsorgung der kontaminierten Masken muss entsprechend den eingespeicherten Gefahrstoffen erfolgen.



PARÇACIK İÇİN MASKELER

KULLANIM ALANLARI

Parçacık filtreli yarıym maske, 2016/425 Duzenlemesi (AB) Avrupa uygun olup Avrupa standartları temel gerekliliklerini karşılamaktadır EN149:2001+A1:2009.

İlgili teknik testler sırasında elde edilen sonuçlara göre, aşağıdaki kategorilerden birine sınıflandırılır: FFP1, FFP2, FFP3. Çihazı kullanmadan önce, ambalaj üzerinde ve yüz parçasının üzerinde belirtilen solumum cihazı kategorisini kontrol edin.

HER KULLANIMDAN ÖNCE

1. Maske ve toşanların kusursuz durumda olup olmadığını kontrol ediniz. Değilse, maskeyi atınız.

2. Eğer kireltici veya kireltici konsantrasyonun hayati sağlığı için tehlikeli oldugu bilinmeyecekseniz bu maskeyi kullanmayınız.

3. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki son kullanım tarihini kontrol ediniz. Maske koşulları yerleştirmeden önce kullanıma uygın olduğundan emin olunuz.

4. NR işaretlenen Maskeler tek vardiyada (tek kullanımlık, kullanıldan sonra atın) için tasarlannmıştır.

R ile işaretlenmiş Maskeler temizlik ve dezenfeksiyon ve paket üzerinde taşıviye saklama koşulları gibi kendi ambalaj maskeleri saklanması sonrasında, birden fazla vardiyaya için tasarlannmıştır.

5. Bu maske gaz, buhar veya sprey boyu tınıre karşı koruma sağlamaz;

6. Sadece oksjen konsantrasyonu hacimci % 19.5 daha yüksek olduğu yeterince havalandırılan yerlerde toz, parçacıklar ve aerosoller (kati ve sıvı) karşı korumak;

7. Çalışma alanında solumun zorlaşırlar ya da anksiyete veya baş dönmesi hissi varsa alanı derhal terk ediniz.

8. Herhangi bir şekilde maskeyi değiştirmeyiniz.

9. Maske değişimi: - Eğer koku veya tat kireltici varsa - hasarı ise - eğer nefes darlığı varsa.

10. Maskenin sakalli kişilerde kullanılması bu ürünün etkinliğini azaltabilir. Sakal taşıviye edilmelidir.

11. Bu ürün, belirli Kullanıcılarla alerjiye neden olabilir, bu sorumlulara karşılmalarız, hemen kullanmayı bırakınız.

DEPOLAMA

% 80 bağıl nem oranına sahip -10 °C ile +40 °C arasında bir sıcaklıkta temiz ve kuru bir yerde, saklayınız.

Maskeyi kendi orijinal kutusunda tutup, işe maruz kalmayacak şekilde saklayıniz.

UYARI

Bu talimatlara uyulmaması, maskenin etkinliğini azaltıp, kullanıcının zarar görmesine neden olabilir.

MASKESİ İÇİN TALİMATLAR

1.Maskeyi sıkılıca tutun ve alt kauguk demetini hareket ettiriniz

2.Sira dikkatlice burun üzerinde maskelemek ve üstte taşımak;

3.Yeterliyse elastik sabitleme çekme için iyi bir uyum, sirt rahat hissedeneden kadar ayarlayarak uygun durumda bırakır.

4.Metal burun parçası mükemmel olduğundan emin olunuz.

AYARLAŞMA TEKNİKLERİ

Tamamen plastik sabitleme parçası etrafında kemeri köprüsü arkaya sabitleme ile ayarlanabilir.

YÜZE OTURUSU

Kirlemleri alana ulaşmadan önce maskenin uyumlulığını kontrol etmelisiniz. Herhangi maske etrafında sizdirme var ise hemen çıkarınmalıdır.

Bu durumda, maskeyi değiştiriniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

R harfi maskeleri için, gereklise, temizlik ve dezenfeksiyon aşağıdaki şekilde (kullanıldan sonra) yapılmalıdır:

* Seybol No 89000128 temizlik mendili kullanın.

* Kuvert olmadan, yavaşça venilen temizleme ürünü ile maske dışını temizleyin. Maskeyi takın yüzü ve temas noktaları nemli bir bezle siliniz.

* Tekrar kullanmadan önce kurumasını bekleyin.

Kontamine solumum giderimi ulusal mevzuatına uygun olmalıdır.



ES La declaración de conformidad se encuentra en el sitio web <https://www.spasciani.com/es/> en la sección de descarga de datos del producto. - EN The declaration of conformity can be found on the website <https://www.spasciani.com/> in the download section of the product. - FR La déclaration de conformité est accessible sur le site internet <https://www.spasciani.com/> dans les données du produit. - IT La dichiarazione di conformità è accessibile sul sito internet <https://www.spasciani.com/> nella sezione download del prodotto. - PT Pode consultar a declaração de conformidade na página Internet <https://www.spasciani.com/> nos dados do produto. - DE Die Konformitätserklärung kann in den Produktdaten auf der Website <https://www.spasciani.com/> heruntergeladen werden. - TR Uygunluk bildirimi <https://www.spasciani.com/> internet sitesinde ürün bilgilerinden ulaşılabilir.



0099 : AENOR. Génova,
6. 28004 Madrid.
ESPAÑA

0099

0099 : AENOR. Génova, 6. 28004
Madrid. ESPAÑA

Regulation
(EU) 2016/425
Quality Sys.
ANNEX VIII

ES- Marca CE/UE que indica la conformidad con los EPI de categoría III según el Reglamento (UE) 2016/425. El organismo de control según el Anexo VIII Modulo D Reglamento (UE) 2016/425 es el 0099.

EN- Marking indicates that the product complies with category III PPE according Regulation 2016/425/EU. 0099 is Notified Body in charge of the control according to annex VIII, Module D, of Regulation 2016/425/EU

FR- Marquage CE / UE indiquant que le vêtement est conforme à un EPI de catégorie III dans les termes du règlement (UE) 2016/425. 0099 est l'Organisation de contrôle selon annexe VIII module D, Règlement 2016/425.

IT- Marchio che indica che il dispositivo è un DPI di III categoria III ai sensi del Regolamento 2016/425/UE. 0099 è l'Organismo Notificato di controllo secondo l' allegato VIII, modulo D, del Regolamento 2016/425/UE.

PT- Marca CE / UE que indica que o vestuário cumpre os EPI da categoria III nos termos do Regulamento (UE) 2016/425. 0099 é o Organização de controlo de acordo com o Anexo VIII, Módulo D, Regulamento 2016/425.

DE- EG - EU-Kennzeichnung, aus der hervorgeht, dass das Kleidungsstück den PSA der Kategorie III im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. 0099 ist die Kontrollorganisation gemäß Anhang VIII Modul D, Verordnung 2016/425.

PICTOGRAMS MEANING SIGNIFICADO PICTOGRAMAS

Pictogram Pictograma	Meaning Significado
	See Information Notice Ver manual de instrucciones
	Expiring Date Fecha de caducidad
	Storage temperature Range Rango de temperatura de almacenaje
	Maximum Humidity storage conditions Humedad maxima de almacenaje
	Re-usable mask (for more than one shift) Mascarilla reutilizable (más de un turno)
	Dust mask is limited to single shift use only Mascarilla limitada para uso en un solo turno
	Mask resistant to clogging in time (test by Dolomite dust) improving comfort of use Máscara resistente a la obstrucción en el tiempo (prueba por polvo de Dolomita) que mejora la comodidad de uso

EN 149:2001+A1:2009 REQUIREMENTS REQUISITOS EN 149:2001+A1:2009

Test	FFP1	FFP2	FFP3
Total Inward Leakage TIL (%)	< 22	< 8	< 2
Penetration of filter material (%)	< 20	< 6	< 1
CO ₂ content of the inhalation air (%)	< 1	< 1	< 1
Inhalation resistance 30 l/min (mbar)	< 0.6	< 0.7	< 1
Inhalation resistance 95 l/min (mbar)	< 2.1	< 2.4	< 3
Exhalation resistance 160 l/min (mbar)	< 3	< 3	< 3

MODELS / MODELLI

Code	Description
WSB14011004	440 P1D FFP1
WSB14011013	440 P1DV FFP1
WSB14011019	550 P2D FFP2
WSB14011015	220 P2DV FFP2
WSB14011018	550 P2DV FFP2
WSB14011017	330 P2DVC FFP2
WSB14011022	990 P3D FFP3
WSB14011021	990 P3DV FFP3
WSB14011020	330 P3DVC FFP3
WSB14011019R	R2000 P2D FFP2
WSB14011018R	R2000 P2DV FFP2
WSB14011017R	R2000 P2DVC FFP2
WSB14011021R	R3000 P3DV FFP3
WSB14011006	110 P1D FFP1
WSB14011008	110 P1DV FFP1
WSB14011058	110 P2D FFP2
WSB14011059	110 P2DV FFP2
WSB14011057PI	150 P3DV FFP3

PLUS Series*

REUSABLE Series*

ECO Series**

Notified body involved in type approval:

* 0426 - ITALCERT S.r.l.

** 0082 - CETE APAVE SUDEUROPE

DATUM 26/05/21